

strapex

STM
Ferramenta Manual
para cintagem metálica sem união



Tecnologia de ponta na cintagem metálica: Fácil, rápido, flexível

Fácil utilização

- Pesa apenas 3,5 kg
- Inserção da cinta rápida e fácil
- Esforço reduzido para o tensionamento e cravação
- Desenho ergonómico

Baixo custo de operação

- **Cravação por entalhamento:**
Não são necessárias uniões metálicas
- Utilização flexível:
Para pesos médios a elevados de embalagens de vários tipos e dimensões
- Fácil manutenção:
Poucas peças de desgaste (a serem substituídas pelo próprio utilizador)

Especificações técnicas


Código do Artigo	13 mm	460.513.001
	16 mm	460.516.001
	19 mm	460.519.001
Peso	3,5 kg	
Dimensões	Comprimento	370 mm
	Largura	185 mm
	Altura	122 mm
Capacidade de tensionamento	Até ca. 6500 N	
União	Sem união metálica, união por entalhe triplo	

Cinto de Aço


Largura da cinta	13, 16, 19 mm
Espessura da cinta	0,38–0,63 mm
Qualidade	Até 19 x 0,63 mm
	Até 19 x 0,58 mm




Tão fácil




Coloque a cinta à volta da embalagem




Insira as cintas juntas na ferramenta



Tensione



Crave



Retire a ferramenta da cintagem